Lettenstrasse 2
CH-6343 Rotkreuz
Switzerland

Phone: +41 41 763 66 88
Fax: +41 41 763 60 14
info@continentalgrafix.com
www.continentalgrafix.com
MwSt. CH: CHE-103.565.612
MwSt. D: 0945/11066
UST-ID Nr. DE 814 424 041

Instructions d'utilisation de panoRama X-treme

panoRama X-treme est un film vinyle auto-adhésif spécialement développé pour les applications extérieures, aussi bien par temps chaud que par temps froid. Il peut également être utilisé pour des applications intérieures.
L'adhésif spécial transparent présente une très haute résistance aux températures et permet l'application du film dans une large plage de températures, même en cas de chaleur ou de froid extrême.
L'adhésif du film est conçu pour répondre durablement aux exigences élevées en matière d'adhérence et de résistance sur des supports difficiles, poreux, rugueux et à faible énergie de surface. Le ***panoRama X-treme*** convient également aux remorques à carrosserie rigide.
En respectant les instructions de pose suivantes, vous pourrez obtenir des résultats optimaux et assurer la satisfaction de vos clients.

Impression

Le film ***panoRama X-treme*** est un produit dit « tout-en-un » qui peut être utilisé sur de nombreux types de supports (voir les applications).
Veillez à ce que le film ait atteint la température ambiante avant l'impression. Des différences de température existent souvent entre les entrepôts et les locaux de production. Il est donc important de laisser le film s'acclimater afin de compenser ces écarts de température.
Pour obtenir de très bons résultats d'impression, sélectionnez le réglage d'impression « Film vinyle polymère » ou « Cast ».

Procédure d'impression

Impression avec des encres à solvant, éco-solvant ou à séchage UV, ainsi qu'en offset et en sérigraphie.
Impression latex à une température de **90 à 95 °C**.

Temps de séchage

Après l'impression, stockez le film ***panoRama X-treme*** de manière à permettre un séchage optimal de l'impression et l'évaporation des éventuels solvants.
Lorsque le film est stocké à plat dans un espace ouvert, laissez sécher l'impression pendant au moins **24 heures**, voire **48 heures**. Le film est ensuite prêt pour la lamination.
Le film est ensuite prêt pour la lamination.
Pour les impressions latex, les directives générales de traitement et de séchage des films prescrites par le fabricant HP doivent être respectées.

Lamination

Lors du chargement du film imprimé et du film de lamination dans la lamineuse, veillez impérativement à éviter tout courant d'air et à maintenir une tension identique sur les deux matériaux.

Cela permet d'éviter que les matériaux ne gondolent ou ne s'enroulent et facilite considérablement la pose.

Les motifs de petite taille peuvent également être laminés sans lamineuse.
Cette méthode représente toutefois un défi important pour l'utilisateur et n'est donc recommandée qu'aux personnes expérimentées.

Si le motif doit être découpé ultérieurement, nous recommandons d'éviter les angles vifs et de les arrondir.

Installation

panoRama X-treme *a été spécialement développé pour une grande variété de supports.*
Son adhésif spécial s'adapte très bien aux différentes conditions d'application. Le film peut être appliqué à des températures comprises entre ***−15 °C et +50 °C.***
L'application sur les remorques à carrosserie rigide nécessite toutefois une précaution particulière : la température de surface lors de la pose doit être d'au moins ***+10 °C.***
Il est important d'exercer une pression suffisante sur les bords et les contours du film afin de garantir une bonne adhérence au support et d'empêcher l'eau de pénétrer dans les zones non fermées.
Sur les supports particulièrement rugueux, nous recommandons également de sceller les bords au niveau des zones ouvertes, notamment pour les motifs exposés. Cette mesure offre une protection supplémentaire et permet d'éviter que l'eau ne pénètre ultérieurement dans les pores ouverts du support.
La surface sur laquelle le film doit être appliqué doit être soigneusement nettoyée et, surtout, exempte de graisse et de poussière.
Selon vos préférences, le film peut être appliqué à sec ou par voie humide.
En cas d'application par voie humide, veillez à ce que la température extérieure soit supérieure à +16 °C (+60 °F) et à éliminer toute l'eau présente sous le film à l'aide d'un rouleau.

Démontage – Réutilisation

Grâce à son adhésif spécialement développé, ***panoRama X-treme*** peut être retiré de presque tous les supports sans laisser de résidus et sans difficulté majeure.

Il est important de respecter une température de retrait comprise entre **+10 °C et +30 °C**.
Retirez le film lentement, de manière régulière et en maintenant un angle de retrait faible. Cette méthode permet de retirer le film le plus rapidement possible.
Dans la mesure du possible, nous recommandons que deux personnes effectuent lentement cette opération de retrait.

En respectant scrupuleusement l'ensemble de ces instructions, vous réunirez les meilleures conditions pour la réussite de votre campagne.

Pour toute question spécifique, n'hésitez pas à contacter votre interlocuteur Continental Grafix ou à nous écrire à **info@continentalgrafix.com**.

Nous vous souhaitons plein succès avec ce produit !

CONTINENTAL GRAFIX AG
Lettenstrasse 2
6343 Rotkreuz

CONTACT
Phone: +41 41 763 66 88
Fax: +41 41 763 60 14

MORE INFORMATION
For a detailed overview of our products please visit: